



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Минстрой РД)**

П Р И К А З

« 06 » 12 2019г.

№ 161

г. Махачкала

Во исполнение постановления Правительств Республики Дагестан от 01 июля 2008 года №215 «Об утверждении порядка установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности», **приказываю:**

1. Утвердить заключение межведомственной технической комиссии по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, повлекшее возникновение несчастного случая со смертельным исходом и определения лиц, допустивших нарушение при осуществлении строительства многоквартирного жилого дома, расположенному по ул. Юсупова, 51, г. Махачкала от 23 октября 2019г.

2. Системному администратору (Магомедов А.Б.) разместить текст заключения на официальном сайте министерства в информационной сети интернет.

Министр

М.Д. Баглиев

Заключение
технической комиссии по установлению причин нарушения законодательства
о градостроительной деятельности

23.10.2019

г. Махачкала

(дата)

(место составления)

Межведомственная техническая комиссия, образованная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан от 6 сентября 2019 года №111 в составе:

- Залкипов З.А - заместитель министра строительства и ЖКХ РД (председатель комиссии);
- Магомедов Т.Р. - заместитель начальника управления государственного строительного надзора Минстроя РД;
- Гаджиев Г.М. - главный специалист отдела координации капитального строительства управления архитектуры и градостроительства администрации г. Махачкала;
- Абдулаев М.А. - главный специалист конструктор ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов»;
- Магомедов М.А. - главный специалист СРО Союз «Строители Республики Дагестан»

составила настоящее заключение по результатам расследования причин возникновения несчастного случая, со смертельным исходом произошедшего 2 сентября 2019 года в 16:20+02.00м мск на объекте капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом с надземным паркингом и игровой площадкой во дворе», расположенного по адресу: РД, Махачкала, ул. Юсупова, в черте пр. Гамидова и ул. Й.Казака.

Застройщиком строительства выступает ООО «МЕГА-строй», 3670256, РД, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51.

1. Подробное описание возникновения тяжелого несчастного случая, со смертельным исходом.

02 сентября 2019 года в 09-10 мск при проведении работ по уборке 3-го этажа 1-го подъезда произошел тяжелый несчастный случай, со смертельным исходом в

результате падения разнорабочего Казиханова Казихана Сейфединовича в шахту дымоудаления.

К моменту падения было завершено бетонирование лестничного марша на 4-й этаж.

В ходе проведения работ по уборке Казихановым К.С. было оторвана опалубочная доска, которой было закрыто отверстие с размерами в плане 500х1100мм закрывавшее указанное отверстие для устройства шахты дымоудаления.

В результате падения разнорабочий Казиханов К.С. скончался на месте.

2. Основные технические характеристики объекта.

Объект «Многоквартирный жилой дом с надземным паркингом и игровой площадкой во дворе дома» расположен по адресу: г. Махачкала, ул. Юсупова, 51, в черте улиц пр. Гамидова - Й. Казака, участок Б/1, ЗУ4/ЗУ1, ЗУ1.

Здание представляет собой Г-образную форму в плане, состоящую из двух блоков.

Первый блок состоит из двух подъездов этажностью десять и подвальным этажом.

Второй блок состоит из одного подъезда этажностью десять и подвальным этажом.

Конструктивная схема здания выполнена в рамно-связевом, железобетонном монолитном варианте, с железобетонными вертикальными диафрагмами жесткости в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

3. Проектная организация, разработавшая проект:

ФГБУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации

№ П-039-НО145-14122015 от 14.12.2015г.

Юридический адрес: 367015, РД, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, №70.

Состав проектной документации соответствует требованию Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»

4. Экспертные органы, давшие заключение по проекту:

ООО «Центр экспертизы и надзора строительства», положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 05-2-1-3-0230-17 от 20.04.2018г.

Свидетельство об аккредитации РООСС RU.0001.610120 RA. RU. 611110

5. Строительная организация, осуществлявшая строительство:

ООО «МЕГА_строй», ИНН 0562044246

Юридический адрес: г. Махачкала, ул. Юсупова, 51

Даты начала строительства и ввода в эксплуатацию.

Начало строительства - январь 2019 года.

Завершение строительства - январь 2022г

6. Фамилии должностных лиц, непосредственно руководивших строительством, техническим и авторским надзором или эксплуатацией здания, сооружения, на котором произошла авария; наличие у них специального технического образования или права на производство работ.

- директор ООО «МЕГА-строй» - Велегаев Гуснедин Гаджегаевич,
- производитель работ - Велегаев Руфель Балабекович.

7. Обстоятельства, при которых произошла авария, и условия работы конструкций в момент аварии: атмосферные условия (температура воздуха, сила ветра, величина снегового покрова и т.п.).

При выполнении работ по уборке лестничной площадки после бетонирования лестничного марша на 4-й этаж, погодные условия: без осадков, ветер 2-3 м/с, температура воздуха +20 градусов.

10. Нагрузки и воздействия, в том числе не предусмотренные проектом.

При производстве работ по бетонированию лестничного марша нагрузки на перекрытие, не предусмотренные проектом, отсутствовали.

11 Работы, проводившиеся при строительстве здания, сооружения или вблизи него непосредственно перед аварией (в том числе взрывы, забивка свай, рыхление грунта, подвеска грузов к существующим конструкциям и т.п.).

Производились работы по уборке лестничной площадки, от строительного мусора, после бетонирования лестничного марша.

13. Краткое изложение объяснений очевидцев аварии.

При уборке оставшегося бетона, после бетонирования лестничного марша, видимо, приняв за опалубку, поднял доску закрывавшую отверстие для устройства

шахты дымоудаления. Абсолютно, каких либо криков или шумов слышно не было.

Все произошло мгновенно в течение нескольких секунд.

14. Оценка качества проектных решений, выполненных строительно-монтажных работ, примененных строительных конструкций, изделий и материалов.

Примененные строительные конструкции, изделия и строительные материалы и выполненные строительно-монтажные работы соответствовали требованиям проекта.

15. Оценка отступлений от проекта и нарушения требований СНиП, ГОСТ, правил по технической эксплуатации зданий и сооружений, подъёмно-транспортного оборудования; соблюдение требований по ведению исполнительной документации и т.п.

Отступления от проекта допущенные исполнителем работ, не выявлены.

**16. Заключение технической комиссии, в котором указывается:
установленная причина (причины)**

Возникновение несчастного случая, со смертельным исходом по неосторожности, произошедшего 2 сентября 2019 года в 16:20+02.00м мск на объекте капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом с надземным паркингом и игровой площадкой во дворе», расположенного по адресу: РД, Махачкала, ул. Юсупова, в черте пр. Гамидова и ул. Й.Казака.

Установлено, что в ходе уборки оставшегося бетона на лестничной площадке, после бетонирования лестничного марша, видимо, приняв за опалубку, по неосторожности поднял доску закрывавшую отверстие для устройства шахты дымоудаления, не удержался и упал в неё.

Вывод: причиной возникновения несчастного случая, со смертельным исходом произошедшего 2 сентября 2019 года, явилось неосторожность самого работника.

17. Рекомендации и мероприятия по предотвращению в дальнейшем тяжёлых несчастных случаев, со смертельным исходом.

1. Разработать дополнительные мероприятия обеспечивающие необходимую безопасность при производстве работ на объекте;
2. Провести дополнительный инструктаж по технике безопасности;

3. Ответственному лицу усилить контроль за соблюдением норм охраны труда и техники безопасности.

18. Прилагаемые документы и материалы расследования:

1. Приказ об образовании межведомственной технической комиссии;
2. Копия журнала регистрации вводного инструктажа;
3. Копия журнала регистрации на рабочем месте;
4. Копия журнала противопожарного инструктажа;
5. Копия инструкции по охране труда для разнорабочего.

Ф.И.О

Подпись

Залкипов З.А

Магомедов Т.Р.

Абдуллаев М.А.

Магомедов М.А.

Гаджиев Г.М.



С заключением технической комиссии ознакомлены:

лица, участвовавшие в работе технической комиссии в качестве наблюдателей:

Велегачев Г.Г.

Директор ООО «МЕГА - строй»

